Środki ostrożności:

1.Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

2.Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

3.Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

4.Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

5.Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

6.Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania

7.Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

8.Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.